

Manual de Mantenimiento Actualizacion de camara LPR C300.









Conexion con camara

Antes de proceder con la actualización, es fundamental garantizar una comunicación estable y sin interrupciones entre la PC y la cámara LPR. Esto es crucial, ya que cualquier desconexión durante el proceso de actualización podría resultar en la pérdida del equipo.

Recordemos que la IP por defecto es 192.168.1.88

C:\Users\TVC Cesar Garcia>ping 192.168.1.88 Haciendo ping a 192.168.1.88 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 192.168.1.88: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64 Respuesta desde 192.168.1.88: bytes=32 tiempo<1m TTL=64 Respuesta desde 192.168.1.88: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64 Respuesta desde 192.168.1.88: bytes=32 tiempo=6ms TTL=64 Estadísticas de ping para 192.168.1.88: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: Mínimo = 0ms, Máximo = 6ms, Media = 2ms

Interfaz WEB

La actualización se requiere debido a que la imagen no puede visualizarse en navegadores más recientes. No obstante, si es posible acceder al menú de la cámara, debemos verificar primero que la opción de Telnet esté activada en el dispositivo.

HD-License Plate Recognition S × +				-
- → X O No es seguro https://192.168.1.88			९ 🕁 🤅) 🕮 🖸
🖁 🛛 🤓 tiket 🐨 cliente 🐨 cursos 🖷 pasword 🐨 consi	na 🐨 evaluaciones 🚾 llamadas 🥑 dahua	🐨 facturas 🐨 serie 🐨 existencia	s 🚾 TVC 🥑 DSS Express 🔵 Chatwoot	
n na				
	Usemame : Password :			
	Login	Cancel		





Interfaz WEB

Para ello realizaremos los siguientes pasos:

- 1. Abrir el navegador Edge en modo Internet Explorer.
- 2. Ingresar la dirección https://192.168.1.88.
- 3. Introducir el usuario: admin y la contraseña: 123456.
- 4. Acceder a la pestaña Setup.
- 5. Seleccionar la opción Developer.
- 6. Habilitar la opción Enable Telnet.

IP CAM	ERA	Live File	Setup Log
Device Information	0	Developer	
Time Settings			Enable Telhet
Display Settings	0		Port 23
Streams	0		Password *****
Video Parameters			Save
List Management			
Intelligent Analysis			
Data Management			
Comm Configuration			
P2P Configuration			
On-screen Voice			
Network Settings			
FTP Settings			
User Management			
Firmware Upgrade			
System Update			
Auto Reboot			
Restore			
Local Settings			
Developer			
			Ved data successituity:





Una vez habilitada la opcion de telnet, ejecutaremos los archivos extraidos del WinRar:

- 1. Ejecutaremos como Administrador la aplicacion tftpd32
- 2. Verificaremos que la IP de la PC sea la que tiene conexion con la camara

C	PRC300_2022061811_6.2.3.202206	18.10.zip > Me	exico_LPRC30	00_20220618	311_6.2.3.	20220618.1	10		Buscar en Mexico_LPRC300
C L A E	🔟 🛝 Ordenar ~ 🗮 Ver	Extraer to	odo •••						
Nombre	Tipo Ta	maño comprimido	Protegido	Tamaño		Relación	Fecha de modifi	cación	
AlprUpgrade.tgz	Archivo comprimido (TGZ)	19,059 KB	No		19,062 KB	1%	18/06/2022 12:0	1 p. m.	
📓 auto_upgradeapp.vbs	Archivo de secuencia de c	1 KB	No		1 KB	62%	17/11/2020 04:3	1 p. m. Se	
install.sh	Archivo SH	2 KB	No		4 KB	71%	17/11/2020 04:2	7 p. m.	
tftpd32.exe	Aplicación	47 KB	No		112 KB	59%	17/11/2020 04:2	7 p. m.	
	Мар.			÷.			Primero ej	eccutamos	como admin
install.sh		17/11/20	020 04:27	p. m.					
🔅 tftpd32.exe		17/11/20	120 04-27	n m					
	ADTI			- 1					
	Elecutar como administrad	or.		_					
9	Compartir con Skype								
	Compartir con Skype								
	Solucionar problemas de o	ompatibilidad							
-	Anclar a Inicio								
	Actualizar a WPS Cloud								
			🏘 Tft	pd32 by	Ph. Jou	nin		-	
			Curren	t Directory	E:\T\	/C\1.ZK1	ECO\FIRMW.	ARES	Browse
			Server	interface	102	160 1 0	0		Show Dir
			70-0	1.0.000	1 192	.100.1.9			
			Trtp S	erver Tf	itp Clien		'server Syste	og server	
			Curren	t Action	L	istening o	on port 69		
				About			Settings		Help





🚽 Descargas 🛛 🖈 📑 Documentos 🖈

- 3. Ejecutaremos como administrador el archivo auto_upgradeapp.vbs
- 4. En la ventana que aparece insertaremos la IP de la cmara LPR y daremos Aceptar
- 5. Posteriormente aparecera otra ventana e insertaremos la IP de la PC y daremos Aceptar







Al hacer clic en 'Aceptar', la actualización se ejecutará automáticamente. Debemos **esperar** aproximadamente **5 minutos** hasta que se complete el proceso y la cámara se **reinicie** de manera automática. Una vez que se haya reiniciado, **accedemos** nuevamente a la **interfaz WEB** desde cualquier navegador y hacemos clic en **Descargar el plugin**.

En esta version del la interfaz WEB podremos ver que ya nos aparece una opcion de **"tipo de plugin"**. eso quiere decir que la actualizacion se realizo correctamente.

*	HD-Licer	nse Plate Reco	gnition S 🗙	+													-	٥	×
÷	\rightarrow x	8 No es s	eguro http		.88									QZ	r () 20	Ð	C	:
==	🐨 tiket	🧒 cliente	cursos	g pasword	🐨 consigna	🐨 evaluaciones	🚾 llamadas	🥑 dahua	🐨 facturas	🐨 serie	🐨 existencias	TVC	Ø DSS Expres	s 🔾 C	natwoot				
		nn inn Dewniced An	id Install Video Servi																
							Useman	ne :											
						- I	Video Plugin Typ	e WebRTC F	Plugin 🔻										
								Login	Cancel										

Ejecutaremos el plugin descargado como administrador y aceptaremos los riesgos asociados con la instalación.

🛓 Descargas	× +			- 0
$\leftarrow \rightarrow \uparrow$	C 🖵 > Descargas >		B	luscar en Descargas
🕒 Nuevo -	() (i) (i) (i) (i) (i) (ii) (ii) (ii) (🕕 Vista pr
f Inicio	Nombre	Fecha de modificación T	Tipo Tamaño	
🚬 Galería	V hov	04/02/2025 12:07 p.m. 4	Aplicación 8,825	КВ
	🐻 WebLPRActiveXPlus.exe	04/02/2025 11:02 a.m. A	Aplicación 1,790	КВ
🚞 Bitrix24 🛛 🖈	\sim la semana pasada			
🔚 Escritorio 🛛 🖈	CDM-v2.12.36.4-WHQL-Certified	28/01/2025 12:18 p. m. C	Carpeta de archivos	
🛓 Descargas 👒	DH_NVR41-W_SpaEng_NP_V3.202.0000.1.R.20170401	27/01/2025 10:55 a.m.	Carpeta de archivos	
Documentos 🖈	DH_VTHXXX4_MultiLang_SIP_EMEA_V4.700.0000000.2.R.240827	29/01/2025 01:00 p.m. 0	Carpeta de archivos	
📃 Imágenes 📌	🚞 redis (1)	28/01/2025 05:19 p.m. C	Carpeta de archivos	
Música 🔹	RFIDDemo3302 (1)	28/01/2025 11:57 a.m. 0	Carpeta de archivos	
	RFIDDemo3402	28/01/2025 11:57 a.m. C	Carpeta de archivos	
Videos 📌	CDM-v2.12.36.4-WHQL-Certified.zip	28/01/2025 12:18 p.m. 0	Carpeta comprimi 1,457	КВ
🙆 Papelera de r 🖈	DH NVR41-W SpaEpg NP V320200001 R20170401 zip	27/01/2025 10:53 a.m. (Carpeta comprimi	KB
DH_XVR5x08-I_↑ i8報码库	H_VTHXXX4_MultiLang_SIP_EMEA_V4.700.0000000.2.R.240827.zip	29/01/2025 12:56 p. m. C	Carpeta comprimi 21,375	КВ





Una ves que se haya instalado el plugin la PC pedira reinicarse y tras el reinicio volveremos a abrir nuestro navegador y notaremos que ya no nos pedira el plugin, al ingresar a nuestra camara podremos visualizar el video en vivo sin problemas.

O HD-License Plate Recognition	s x +	- ð	×
← → C 🛛 😣 No es seguro	https://192.168.1.88	옥 ☆ 🥝 🗷 🖸 📀	1
🔠 🛛 🐨 tiket 🐨 cliente 🐨 e	ursos 🔞 pasword 😨 consigna 😨 evaluaciones 🕎 llamadas 🥑 dahua 😨 facturas 😨 serie 😨 existencias 💽 TVC 🥑 DSS Expr	ress 🔘 Chatwoot	
	Username admin		
	Video Plugin Type - WebRTC Plugin 🗸		
	Login Cancel		
	← → C O No es seguro <u>https://192.168.1.88</u>		ឧដ្ 🥝 🖩 រ៉ា 👩 :
	III i i i i i i i i i i i i i i i i i i	e 🧒 existencias 🚾 TVC <i>@</i> DSS Expre	ss O Chatwoot
	LPRC300 File Setup Log		C Burnin 1 cogot
	Lev View 2022-07-06 18:07:13	ve Picture	
	D Recog Time Number Width	Lens Debug Identify Parameters	
		Econ ()	
		Lens Check	

















