

Problemas y Soluciones

VR10PRO Radar de detección de vehiculos.

09/2022



Preguntas Frecuentes

- **Problema:** Después de la instalación, la luz verde del radar siempre está encendida y el brazo no se cae.

Causa posible: el reflector fuerte recién agregado en el rango de detección del radar debe moverse fuera del campo de visión del radar o volver a aprenderse para el aprendizaje en segundo plano.

- **Problema:** La persona se encuentra frente al radar y la luz verde no está encendida.

Causa posible: el radar comienza a detectar la diferencia entre personas y vehículos después de que el automóvil activa la luz del radar.

- **Problema:** La luz roja del radar parpadea cuando la alimentación de 12V suministrada por la placa de control de la puerta está encendida.

Posible causa: Se recomienda conectar un adaptador de corriente externo de 12V-1A.