

|| Guía rápida ||

Rocket 5AC LITE || Actualización de Firmware

En el mundo de las comunicaciones inalámbricas, mantener el firmware de los dispositivos actualizado es crucial para garantizar un rendimiento óptimo, nuevas funcionalidades y mejoras en la seguridad. El Rocket 5AC LITE de Ubiquiti es un equipo de alta capacidad diseñado para enlaces de alto rendimiento en redes exteriores. Con la actualización regular de su firmware, es posible aprovechar las mejoras desarrolladas por el fabricante y corregir posibles vulnerabilidades.

En esta sesión, exploraremos el proceso de actualización de firmware para el Rocket 5AC LITE. Desde la verificación de la versión actual hasta la descarga e instalación del último software, aprenderás cómo llevar a cabo esta tarea esencial para optimizar el rendimiento y la estabilidad de tu red. Además, destacaremos algunas de las mejores prácticas que debes tener en cuenta antes y durante la actualización para asegurar un proceso eficiente y sin complicaciones.

